

Usate da automezzi verso fenomeno) ^{non} perito
in corso con espansione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. N. 23793

Allegati

MILANO, 22 DIC. 2008
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02/854646.1 - (r.a.)
Fax 02/805.71.64

COMANDI PROVINCIALI
VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Loro SEDI


Oggetto: Autorimessa interrata. Caratteristiche delle vie di uscita. Quesito.

In relazione all'oggetto, per opportuna conoscenza ed ogni utile informazione, si trasmette in allegato:

- la nota Prot. P1533 datata 01/12/2008 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Prevenzione Incendi;
 - la nota Prot. 15619 datata 20/08/2008 di questa Direzione Regionale;
 - la nota Prot. 4503 datata 15/05/2008 del Comando VV.F. di Bergamo.
- Si prega di voler informare i funzionari in servizio presso ogni Comando.

F. Ambrosio
segretario
prevede 2008

EP/fg
fw



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n. 24533

032101 01 4108 022 031

Roma,

01 DIC. 2008

Alla Direzione Regionale VV.F.
Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 - Milano
(Rif. nota prot. n. 15619 del 20/082008
- Quesito n. 666)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0023051 del 03/12/2008

10315. Prevenzione

Al Comando Provinciale VV.F. di
Bergamo
Via Condussi, 9
24124 - Bergamo
(Rif. nota prot. n. 4503 del 15/05/2008)

OGGETTO: Autorimessa interrata. Caratteristiche delle vie di uscita. Quesito

Si riscontra la nota a margine indicata, inerente le caratteristiche dello sbarco della via di uscita di un'autorimessa interrata. In particolare, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che la via di uscita, indicata dal tecnico seppure sia in linea con i dettami del D.M. 01 febbraio 1986, debba comunque prevedere un accesso all'interno del giardino contiguo allo sbarco della scala protetta eventualmente da usare esclusivamente in caso di emergenza.

In assenza della suddetta misura, si ritiene opportuno che lo sbarco avvenga in uno spazio scoperto, dotato di impianto di illuminazione e di dimensioni, idonei a garantire la permanenza di persone anche in assenza dell'illuminazione ordinaria o naturale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHI)



C O P I A

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. N. 15619

Allegati

Quesito n° 666

(da citare sempre nella corrispondenza)

MILANO, 20 MAGGIO 2008
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Telefono: 02 854646.1 - (r.a.)
Telefax: 02 8057164 (uffici), 02 8692840 (sala operativa)

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Dir. Centr. Prev. e Sic. Tecn.
Area Prevenzione Incendi
ROMA

e.p.c. Comando Prov. VV.F. di
BERGAMO
(rif. Prot. 4503 del 15.05.2008)

Oggetto: Autorimessa interrata. Caratteristiche delle vie di uscita.

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo volto a chiarire l'idoneità dello spazio scoperto al quale conduce l'uscita di un'autorimessa interrata.

Il punto 3.10.2 del DM 1.02.1986 stabilisce che le vie di uscita debbono condurre verso l'esterno o in luogo sicuro, ammettendo che possano terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno nel caso delle autorimesse interrate.

Ciò premesso si ritiene che lo spazio scoperto oggetto di quesito non presenti i suddetti requisiti in quanto non rispondente alle caratteristiche di luogo sicuro (ne' di tipo statico, per le insufficienti dimensioni, ne' di tipo dinamico, in quanto intercluso) e neppure considerabile "esterno" (intendendo come tale una via, piazza pubblica o privata).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

EP/rg
fua

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
DIREZIONE REGIONALE
Lombardia
Dir. Dario d'Ambrosio
[Firma]



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo

"Adversus ignem audentissimi."
Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n. 4503

Pratica n. 74869

Bergamo, li 16.11.2008

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo Tel. 035/22782... - Fax 035/235036
E-mail comando.bergamo@vigilfuoco.it - sito internet www.vigilfuoco.it

Spett.le
Direzione Regionale V.V.F. Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 - MILANO

e p.c.

Spett.le
Geom. G. Carlo Schivardi
Via Isonzo, 36
24058 - ROMANO DI LOMBARDIA

Oggetto: **Quesito - Caratteristiche delle alimentazioni della rete idrica antincendio**
Autorimessa interrata ditta CO.GAM sita nel comune di TREVIGLIO in VIA JENNER.
Attività comprese nel D.M. 16.02.1982 n. 92

A seguito di sopralluogo nell'autorimessa in oggetto, questo Comando ha riscontrato che la via di fuga costituita dalla scala di larghezza 1,2m, come evidenziato nella planimetria allegata, a causa della presenza delle recinzioni dei giardini, conduce su uno spazio (scoperto) intercluso di dimensioni 1,2x3,5 m da cui non è consentita la fuga se non scavalcando le citate recinzioni alte 1,1 m.

Il professionista, nella nota allegata, evidenzia che la soluzione garantirebbe comunque il rispetto di quanto previsto al p.to 3.4 del D.M. 30-11-83, in quanto lo spazio raggiungibile con l'uscita di sicurezza è da ritenersi spazio scoperto.

Pertanto si chiede se è ammissibile che una uscita di emergenza possa condurre su luogo sicuro statico piuttosto che su luogo sicuro dinamico.

A parere di questo Comando uno spazio intercluso senza alcuna comunicazione è rispondente più alla definizione di "spazio calmo" che a quella di luogo sicuro dinamico e quindi non è da ritenersi idoneo a garantire il sicuro esodo degli occupanti.

Il Comandante
Ing. Giuseppe Verme

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	
DIREZIONE REGIONE LOMBARDIA	
011449	17GIU08

